

5.9. Fotos der Ortsbesichtigung



1) Ansicht Hügelstraße/ Buerer Straße



2) Ansicht Kärntener Ring/ Hügelstraße




3) Ansicht Kärntener Ring



4) Ansicht Buerer Straße



5) Ansicht vom Parkplatz



6) Eingang Sondereigentum Nr. 14



7) Sondereigentum Nr. 14/ Küche




8) Sondereigentum Nr. 14/ Feuchtigkeit im Bereich der Steckdose



9) Sondereigentum Nr. 14/ Feuchtschäden Decke



10) Sondereigentum Nr. 14/ Risse im Fußbodenbelag



11) Sondereigentum Nr. 14/ abgefangene Holzbalken



12) durchgefallene Balkenlage in der darüberliegenden Wohnung




13) Sondereigentum Nr. 14/ Schäden Wandbelag



14) Sicherungskasten/ Stromzähler



15) Sondereigentum Nr. 14/ Duschbad



16) Sondereigentum Nr. 14/ Bad




17) Sondereigentum Nr. 14/ Bad




18) Sondereigentum Nr. 14



19) Treppenhaus Buerer Str. 85



20) Treppenhaus Buerer Str. 85



21) Treppenhaus Buerer Str. 85




22) Kellertreppe Buerer Str. 85



23) Keller Buerer Str. 85



24) Keller Buerer Str. 85



25) Keller Hügelstr. 2



26) Heizung