



Foto Nr. 111: WE Nr. 4, Dachgeschoss rechts, Wohnzimmer / Feuchteschäden



Foto Nr. 112: WE Nr. 4, Dachgeschoss rechts, Küche / Feuchteschäden



Foto Nr. 113: WE Nr. 4, Dachgeschoss rechts, Küche / Feuchteschäden



Foto Nr. 114: WE Nr. 4, Dachgeschoss rechts, Schlafzimmer / Feuchteschäden



Foto Nr. 115: WE Nr. 4, Dachgeschoss rechts, Schlafzimmer



Foto Nr. 116: WE Nr. 4, Dachgeschoss rechts, Schlafzimmer



Foto Nr. 117: WE Nr. 4, Dachgeschoss rechts, Flur



Foto Nr. 118: Hofffläche hinter dem Hintergebäude



Foto Nr. 119: Hoffläche hinter dem Hintergebäude