



Foto Nr. 1: Straßenfassade, Florastraße 99



Foto Nr. 2: Hoffassade, Florastraße 99



Foto Nr. 3: Anbau, Florastraße 99



Foto Nr. 4: Anbau, Florastraße 99



Foto Nr. 5: Dachaufsicht Anbau, Florastraße 99



Foto Nr. 6: Hoffassade, Florastraße 99



Foto Nr. 7: Durchfahrt, Florastraße 99




Foto Nr. 8: Hauseingang, Florastraße 99



Foto Nr. 9: Hoffläche



Foto Nr. 10: Eingang Anbau, Florastraße 99



Foto Nr. 11: Überdachung im Anschluss an den Anbau



Foto Nr. 12: Überdachung, schadhafte Dachentwässerung



Foto Nr. 13: Hofeingang, Florastraße 99



Foto Nr. 14: Kelleraußeneingang, Florastraße 99

Florastraße 99




Foto Nr. 15: Gemeinschaftstreppehaus, Erdgeschoss



Foto Nr. 16: Gemeinschaftstreppehaus, Erdgeschoss



Foto Nr. 17: Treppe zum Kellergeschoss



Foto Nr. 18: Kellergeschoss, Keller zum Hof neben der Treppe



Foto Nr. 19: Kellergeschoss, Hausanschlüsse



Foto Nr. 20: Kellergeschoss, Hausanschlüsse



Foto Nr. 21: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 22: Kellergeschoss, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 23: Kellergeschoss, Stromhausanschluss



Foto Nr. 24: Kellergeschoss, Flur / Gaszähler



Foto Nr. 25: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 26: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 27: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 28: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 29: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 30: Gemeinschaftstreppe, Erdgeschoss, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 31: Gewerbe Nr. 1, Erdgeschoss, Teeküche



Foto Nr. 32: Gewerbe Nr. 1, Erdgeschoss, Teeküche



Foto Nr. 33: Gewerbe Nr. 1, Erdgeschoss, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 34: Gewerbe Nr. 1, Erdgeschoss, WC



Foto Nr. 35: Gewerbe Nr. 1, Erdgeschoss, WC



Foto Nr. 36: Gewerbe Nr. 1, Erdgeschoss, Ladenlokal



Foto Nr. 37: Gewerbe Nr. 1, Erdgeschoss, Ladenlokal



Foto Nr. 38: Gemeinschaftstreppe, Erdgeschoss, Hauseingang



Foto Nr. 39: Gemeinschaftstreppe, Treppe zum 1. OG



Foto Nr. 40: Gemeinschaftstreppe, Abstellraum, Treppenpodest



Foto Nr. 41: Gemeinschaftstreppehaus, 1. OG, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 42: Gemeinschaftstreppehaus, 1. OG, Eingang WE Nr. 1 links



Foto Nr. 43: Gemeinschaftstreppehaus, 1. OG, Eingang WE Nr. 2 rechts




Foto Nr. 44: Gemeinschaftstreppehaus



Foto Nr. 45: Gemeinschaftstreppehaus, 2. OG, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 46: Gemeinschaftstreppehaus, 2. OG