

## 5.10. Fotos der Ortsbesichtigung

Innenaufnahmen werden auf Wunsch nicht veröffentlicht



1) Straßenansicht



2) Umgebung Blick Richtung Cranger Straße B226



3) Umgebung Blick Richtung Frankampstraße




4) Teil- Rückansicht



5) Teil- Rückansicht



6) Hoffläche



7) Hauseingang/ Treppenhaus



8) Schäden Treppenhaus




9) Schäden Treppenhaus




10) Schäden Treppenhaus



11) Schäden Treppenhaus



12) Schäden Treppenhaus



13) Kellertreppe



14) Kellerflur



15) Heizung (Keller konnte wegen Wasserschaden nicht betreten werden)