

## 5.6. Fotos der Ortsbesichtigung



1) Straßenansicht



2) Umgebung




3) Straßen- und Giebelansicht



4) Blick Richtung Theodor-Otte-Straße



5) Giebelansicht



6) Zugang von der Kortmannstraße



7) Fassade Giebelseite



8) Zugang zum Hof und Eingang



9) Anbau



10) Rückansicht/ Hauseingang




11) Treppenhaus im Eingangsbereich



12) Treppenhaus



13) Treppenhaus



14) Blick aus dem Treppenhausfenster in den Hof



15) Wohnungseingangstür