

5.5. Fotos der Ortsbesichtigung



1) Straßenansicht



2) Straßenansicht/ Nachbarbebauung



3) Polsumer Straße



4) Kellerfenster zum Gehsteig



5) Durchfahrt



6) Rückansicht



7) Teil- Rückansicht/ Anschluss Hofgebäude



8) Detailfoto Anschluss Hofgebäude



9) Hofgebäude



10) Detailfoto Fassade Hofgebäude



11) Überbaute Fläche Nebengebäude




12) Nebengebäude



13) Nebengebäude



14) Mauer zum Nachbargrundstück



15) Schäden Fassade