



Foto Nr. 99: WE Nr. 8, 3. OG rechts, Kinderzimmer 2 / Feuchteschäden



Foto Nr. 100: WE Nr. 8, 3. OG rechts, Kinderzimmer 2




Foto Nr. 101: Gemeinschaftstreppenhaus / 3. OG / Feuchteschäden




Foto Nr. 102: Gemeinschaftstreppenhaus / DG / Feuchteschäden




Foto Nr. 103: Gemeinschaftstreppe / DG



Foto Nr. 104: Dachboden



Foto Nr. 105: Dachboden



Foto Nr. 106: Dachboden



Foto Nr. 107: Dachboden



Foto Nr. 108: Dachboden



Foto Nr. 109: Dachboden



Foto Nr. 110: Dachfläche



Foto Nr. 111: Dachfläche



Foto Nr. 112: Dachfläche