



Foto Nr. 47: WE Nr. 3, 1. OG links, Schlafzimmer



Foto Nr. 48: WE Nr. 3, 1. OG links, Kinderzimmer




Foto Nr. 49: WE Nr. 3, 1. OG links, Küche



Foto Nr. 50: WE Nr. 3, 1. OG links, Küche



Foto Nr. 51: WE Nr. 3, 1. OG links, Küche



Foto Nr. 52: WE Nr. 3, 1. OG links, Bad



Foto Nr. 53: WE Nr. 4, 1. OG rechts, Eingang



Foto Nr. 54: WE Nr. 4, 1. OG rechts, Diele



Foto Nr. 55: WE Nr. 4, 1. OG rechts, Wohnzimmer




Foto Nr. 56: WE Nr. 4, 1. OG rechts, Kinderzimmer



Foto Nr. 57: WE Nr. 4, 1. OG rechts, Küche



Foto Nr. 58: WE Nr. 4, 1. OG rechts, Bad



Foto Nr. 59: WE Nr. 4, 1. OG rechts, Bad



Foto Nr. 60: WE Nr. 4, 1. OG rechts, Kinderzimmer 2



Foto Nr. 61: WE Nr. 4, 1. OG rechts, Flur



Foto Nr. 62: WE Nr. 5, 2. OG links, Diele



Foto Nr. 63: WE Nr. 5, 2. OG links, Diele / Elektrounterverteilung



Foto Nr. 64: WE Nr. 5, 2. OG links, Wohnzimmer



Foto Nr. 65: WE Nr. 5, 2. OG links, Wohnzimmer



Foto Nr. 66: WE Nr. 5, 2. OG links, Bad



Foto Nr. 67: WE Nr. 5, 2. OG links, Bad



Foto Nr. 68: WE Nr. 5, 2. OG links, Bad



Foto Nr. 69: WE Nr. 5, 2. OG links, Küche



Foto Nr. 70: WE Nr. 5, 2. OG links, Kinderzimmer



Foto Nr. 71: WE Nr. 6, 2. OG rechts, Diele




Foto Nr. 72: WE Nr. 6, 2. OG rechts, Diele / Elektrounterverteilung



Foto Nr. 73: WE Nr. 6, 2. OG rechts, Kinderzimmer



Foto Nr. 74: WE Nr. 6, 2. OG rechts, Wohnzimmer



Foto Nr. 75: WE Nr. 6, 2. OG rechts, Küche



Foto Nr. 76: WE Nr. 6, 2. OG rechts, Flur



Foto Nr. 77: WE Nr. 6, 2. OG rechts, Kinderzimmer 2



Foto Nr. 78: WE Nr. 6, 2. OG rechts, Bad



Foto Nr. 79: WE Nr. 6, 2. OG rechts, Bad



Foto Nr. 80: WE Nr. 7, 3. OG links, Diele



Foto Nr. 81: WE Nr. 7, 3. OG links, Wohnzimmer




Foto Nr. 82: WE Nr. 7, 3. OG links, Bad




Foto Nr. 83: WE Nr. 7, 3. OG links, Bad



Foto Nr. 84: WE Nr. 7, 3. OG links, Küche



Foto Nr. 85: WE Nr. 7, 3. OG links, Kinderzimmer / Feuchteschäden



Foto Nr. 86: WE Nr. 7, 3. OG links, Kinderzimmer



Foto Nr. 87: WE Nr. 7, 3. OG links, Schlafzimmer



Foto Nr. 88: WE Nr. 8, 3. OG rechts, Diele



Foto Nr. 89: WE Nr. 8, 3. OG rechts, Schlafzimmer



Foto Nr. 90: WE Nr. 8, 3. OG rechts, Diele



Foto Nr. 91: WE Nr. 8, 3. OG rechts, Wohnzimmer



Foto Nr. 92: WE Nr. 8, 3. OG rechts, Flur



Foto Nr. 93: WE Nr. 8, 3. OG rechts, Küche



Foto Nr. 94: WE Nr. 8, 3. OG rechts, Bad



Foto Nr. 95: WE Nr. 8, 3. OG rechts, Bad



Foto Nr. 96: WE Nr. 8, 3. OG rechts, Bad




Foto Nr. 97: WE Nr. 8, 3. OG rechts, Bad / Dehnungsfugen




Foto Nr. 98: WE Nr. 8, 3. OG rechts, Kinderzimmer