



Foto Nr. 1: Straßenfassade



Foto Nr. 2: Hauseingang



Foto Nr. 3: Hoffassade



Foto Nr. 4: Hoffassade



Foto Nr. 5: Hofausgang



Foto Nr. 6: Kelleraußeneingang



Foto Nr. 7: Kelleraußeneingang



Foto Nr. 8: Durchfahrt



Foto Nr. 9: Garagen



Foto Nr. 10: Nebengebäude 1



Foto Nr. 11: Nebengebäude 1 und Nebengebäude 2



Foto Nr. 12: Hoffläche



Foto Nr. 13: Gemeinschaftstreppe, EG, Hauseingang



Foto Nr. 14: Gemeinschaftstreppe, EG, Hofausgang




Foto Nr. 15: Gemeinschaftstreppenhaus, EG, Tür zum KG



Foto Nr. 16: Gemeinschaftstreppenhaus



Foto Nr. 17: Gemeinschaftstreppenhaus, EG, Wohnungseingang vorne, WE Nr. 1



Foto Nr. 18: Gemeinschaftstreppenhaus, EG, Wohnungseingang hinten, WE Nr. 2



Foto Nr. 19: Gemeinschaftstreppenhaus, EG, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 20: Gemeinschaftstreppenhaus, Treppenpodest zum 1. OG, Abstellraum



Foto Nr. 21: Gemeinschaftstreppenhaus, EG, Treppenhause zum 1. OG



Foto Nr. 22: Gemeinschaftstreppenhaus, 1. OG, Elektroverteilung



Foto Nr. 23: Gemeinschaftstreppenhaus, 1. OG, Wohnungseingang WE Nr. 3



Foto Nr. 24: Gemeinschaftstreppenhaus, Treppenpodest zum 2. OG, Abstellraum



Foto Nr. 25: Gemeinschaftstreppenhaus, 2. OG, Wohnungseingang rechts, WE Nr. 4



Foto Nr. 26: Gemeinschaftstreppenhaus, 2. OG, Wohnungseingang links, WE Nr. 5



Foto Nr. 27: Gemeinschaftstreppe, Treppe zum DG



Foto Nr. 28: Gemeinschaftstreppe, DG, Feuchteschäden



Foto Nr. 29: Gemeinschaftstreppe, DG