




skizzenhaft ergänzte Vergrößerung des Liegenschaftskatasters



unveränderte Auszüge aus dem Aufteilungsplan  
Plandarstellung Keller und Gemeinschaftseigentum entspricht tlw. nicht der Örtlichkeit  
 Wohnungseigentum Nr. 16



- Erdgeschoss -



- Gebäudeschnitt -



- Erdgeschoss Übersichtsplan -



- Souterrain Übersichtsplan -



-1- Nordwestansicht, Nordflügel



-2- Nordansicht, Nordflügel



-3- Südwestansicht, WE-Nr. 16



-4- Hauseingang



-5- Mülltonnenplatz



-6- Hoffläche



-7- Grundstückszufahrt



-8- „Auf dem Kampe“



-9- Apartment



-10- Kochbereich




-11- Bad



-12- wohnungsinterner Elektro-Durchlauferhitzer



-13- Heizung



-14- Kellerverschlag



-15- Fahrradkeller



-16- Waschen / Trocknen EG

----- Schadensbild WE-Nr. 16-----



-17-

----- Schadensbilder allgemein-----



-18-



-19-



-20-



-21-



-22-



-23-



-24-



-25-



-26-



-27-



-28-

### Legende

- 17 Wandöffnung (Restarbeiten)
- 18-22 Sockel- und Wandfeuchte mit Farb- und Putzablösungen
- 23 Fassadenauswaschungen, angewitterter Außenanstrich Fensteranlage Treppenhaus
- 24+25 Farbablösungen und Instandhaltungsstau Balkone, Eingangskragplatte
- 26 offene Wandstelle Flur (Restarbeit)
- 27 Belagsrisse Flur (Beispielfoto)
- 28 Außenwandriss