

## SACHVERSTÄNDIGENBÜRO BONENKAMP

Dipl.- Ing. Heinz Bonenkamp Architekt  
Öffentlich best. und vereidigter Sachverständiger

Dr.- Ing. Architekt  
Dipl.- Wirtsch.- Ing. Florian Bonenkamp  
Zertifizierter Sachverständiger

Bewertungsobjekt:  
Lambertusstraße 95  
52441 Linnich-Tetz



Anlage



Abb. 1 + 2: Straßen- und Seitenansichten

## SACHVERSTÄNDIGENBÜRO BONENKAMP

Dipl.- Ing. Heinz Bonenkamp Architekt  
Öffentlich best. und vereidigter Sachverständiger

Dr.- Ing. Architekt  
Dipl.- Wirtsch.- Ing. Florian Bonenkamp  
Zertifizierter Sachverständiger

Bewertungsobjekt:  
Lambertusstraße 95  
52441 Linnich-Tetz



Anlage



Abb. 3 + 4: Rückansichten von Wohnhaus und Nebengebäuden

## SACHVERSTÄNDIGENBÜRO BONENKAMP

Dipl.- Ing. Heinz Bonenkamp Architekt  
Öffentlich best. und vereidigter Sachverständiger

Dr.- Ing. Architekt  
Dipl.- Wirtsch.- Ing. Florian Bonenkamp  
Zertifizierter Sachverständiger

Bewertungsobjekt:  
Lambertusstraße 95  
52441 Linnich-Tetz



Anlage



Abb. 5 + 6: Der Hausgarten



**DAS GEBÄUDEINNERE**



Abb. 7 + 8: Die Wohnung im Erdgeschoss



Abb. 9: Die Geschosstreppe




Abb. 10: Die Wohnung im Obergeschoss

## SACHVERSTÄNDIGENBÜRO BONENKAMP

Dipl.- Ing. Heinz Bonenkamp Architekt  
Öffentlich best. und vereidigter Sachverständiger

Dr.- Ing. Architekt  
Dipl.- Wirtsch.- Ing. Florian Bonenkamp  
Zertifizierter Sachverständiger

Bewertungsobjekt:  
Lambertusstraße 95  
52441 Linnich-Tetz



Anlage



Abb. 11 + 12: Die Wohnung im Obergeschoss




Abb. 13: Der Balkon



Abb. 14: Einschubtreppe in das nicht ausgebaute Dachgeschoss



Abb. 15 + 16: Das Dachgeschoss




Abb. 17: Die Kellertreppe



Abb. 18: Raum im Kellergeschoss



Abb. 19 + 20: Räume im Kellergeschoss



Abb. 21: Carport vor der Garage



Abb. 22: Die Garage



Abb. 23: Abstellraum



Abb. 24: Der Freisitz