

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 1: Straßenansicht Mewer Ring / Ostgiebel und Nordansicht



Bild 2: Straßenansicht Mewer Ring / Nordansicht und Westgiebel

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht Mewer Ring / Nordansicht EG und KG



Bild 4: Straßenansicht Frankensteiner Straße / Westansicht

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 5: Straßenansicht Frankensteiner Straße / Westansicht gewerblicher Teil



Bild 6: Garagen und Carport auf dem Grundstück

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 7: Hoffläche / Stellplatzflächen Richtung Norden / Südansicht der Gebäude-
teile



Bild 8: Hoffläche / Stellplatzflächen

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 9: Umgebungsbebauung Frankensteiner Straße Richtung Norden



Bild 10: Umgebungsbebauung Gleiwitzer Straße Richtung Nordwesten

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 11: Umgebungsbebauung Frankensteiner Straße Richtung Süden

Das zu bewertende Wohnungseigentum Nr. 2 konnte durch den Unterzeichner tlw. besichtigt werden. Fotos durften jedoch nicht angefertigt werden.