

Anlage 6: Fotoübersichtsplan mit Fotos




Bild 1: Profilansicht



Bild 2: Profilansicht



Bild 3: Rückansicht




Bild 4: Durchgang zum Innenhof



Bild 5: Anbau



Bild 6: Nebengebäude



Bild 7: Innenhof



Bild 8: Absackung im Innenhof



Bild 9: Aufweichung Außenwand Ecke Kinderzimmer



Bild 10: Feuchtigkeitsschaden an Dachgaube