

Anlage 4: Fotoübersichtsplan mit Fotos




Bild 1: Frontansicht von Willibrordusstraße (Blick nach Norden)



Bild 2: Zufahrt zum Innenhof (Blick nach Norden)



Bild 3: Innenhof (Blick nach Norden)



Bild 4: Rückansicht ehemalige Scheune (Blick nach Südosten)



Bild 5: überdachte Terrasse an ehemalige Scheune (Blick nach Norden)



Bild 6: Garten am Buchenweg (Blick nach Nordwesten)



Bild 7: Zuwegung über Buchenweg (Blick nach Südwesten)

Anlage 4: Fotoübersichtsplan mit Fotos




Bild 1: Frontansicht von Willibrordusstraße (Blick nach Norden)



Bild 2: Zufahrt zum Innenhof (Blick nach Norden)



Bild 3: Innenhof (Blick nach Norden)



Bild 4: Rückansicht ehemalige Scheune (Blick nach Südosten)



Bild 5: überdachte Terrasse an ehemalige Scheune (Blick nach Norden)



Bild 6: Garten am Buchenweg (Blick nach Nordwesten)



Bild 7: Zuwegung über Buchenweg (Blick nach Südwesten)

Anlage 4: Fotoübersichtsplan mit Fotos




Bild 1: Frontansicht von Willibrordusstraße (Blick nach Norden)



Bild 2: Zufahrt zum Innenhof (Blick nach Norden)



Bild 3: Innenhof (Blick nach Norden)



Bild 4: Rückansicht ehemalige Scheune (Blick nach Südosten)



Bild 5: überdachte Terrasse an ehemalige Scheune (Blick nach Norden)



Bild 6: Garten am Buchenweg (Blick nach Nordwesten)



Bild 7: Zuwegung über Buchenweg (Blick nach Südwesten)

Anlage 4: Fotoübersichtsplan mit Fotos




Bild 1: Frontansicht von Willibrordusstraße (Blick nach Norden)



Bild 2: Zufahrt zum Innenhof (Blick nach Norden)



Bild 3: Innenhof (Blick nach Norden)



Bild 4: Rückansicht ehemalige Scheune (Blick nach Südosten)



Bild 5: überdachte Terrasse an ehemalige Scheune (Blick nach Norden)



Bild 6: Garten am Buchenweg (Blick nach Nordwesten)



Bild 7: Zuwegung über Buchenweg (Blick nach Südwesten)

Anlage 4: Fotoübersichtsplan mit Fotos




Bild 1: Frontansicht von Willibrordusstraße (Blick nach Norden)



Bild 2: Zufahrt zum Innenhof (Blick nach Norden)



Bild 3: Innenhof (Blick nach Norden)



Bild 4: Rückansicht ehemalige Scheune (Blick nach Südosten)



Bild 5: überdachte Terrasse an ehemalige Scheune (Blick nach Norden)



Bild 6: Garten am Buchenweg (Blick nach Nordwesten)



Bild 7: Zuwegung über Buchenweg (Blick nach Südwesten)