

Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Nordosten



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Südwesten

Gutachten - Nr.:



Bild 3: Straßenansicht ZFH / Südwestansicht und Südostgiebel



Bild 4: Straßenansicht Garagen / Südostansicht



Bild 5: Straßenansicht / verwilderter Vorgarten



Bild 6: rückseitige Terrassenfläche und Nordostansicht erweiterten Garage



Bild 7: rückseitiger Balkon



Bild 8: Gartenfläche / Voliere



Bild 9: Blick auf die Terrasse



Bild 10: Zugang zur Kelleraußentreppe



Bild 11: Kelleraußentreppe



Bild 12: Kellertür zum rückseitigen Garten

Gutachten - Nr.:



Bild 13: Waschküche



Bild 14: Waschküche, 2 Standplätze für Waschmaschinen



Bild 15: WC im KG



Bild 16: Duschbereich im KG



Bild 17: Abstellkeller



Bild 18: Abstellkeller



Bild 19: Abstellkeller



Bild 20: Hausanschlussraum – beheizt / Wasseranschluss



Bild 21: Versorgungsanschlüsse im KG (Gasanschluss)



Bild 22: Elektrounterverteilung



Bild 23: Elektrounterverteilung



Bild 24: Heizungsanlage im KG



Bild 25: Hausanschlussraum



Bild 26: Abstellkeller



Bild 27: Treppenhaus / Treppe ins DG



Bild 28: Elektrounterverteilung im Treppenhaus



Bild 29: Wohnung Erdgeschoss / Verteilerdiele



Bild 30: Verteilerdiele



Bild 31: Abstellraum



Bild 32: Abstellraum




Bild 33: Kinderzimmer



Bild 34: Kinderzimmer



Bild 35: Schlafzimmer



Bild 36: Schlafzimmer



Bild 37: Badezimmer



Bild 38: elektr. Durchlauferhitzer im Bad



Bild 39: Badezimmer



Bild 40: Dusche im Bad



Bild 41: Wohnzimmer



Bild 42: Wohnzimmer



Bild 43: Wohnzimmer



Bild 44: Küche



Bild 45: Küche



Bild 46: Terrassenfläche mit Zugang zum Wohnzimmer und Küche



Bild 47: Wohnung Dachgeschoss / Verteilerdiele



Bild 48: Essbereich in der Diele



Bild 49: Schlafzimmer mit Ausgang auf den Balkon



Bild 50: Balkon



Bild 51: Badezimmer



Bild 52: elektr. Durchlauferhitzer im Bad



Bild 53: Badezimmer



Bild 54: Küche





Bild 55: Mansardraum mit Ausgang auf den Balkon



Bild 56: Wohnraum



Bild 57: Balkon



Bild 58: Spitzboden



Bild 59: Spitzboden




Bild 60: Zufahrt zur Garage



Bild 61: linker Garagenteil mit rückseitiger Verlängerung



Bild 62: rückseitige Verlängerung der linken Garage



Bild 63: rechter Garagenteil mit Grube