

Anlage 4: Fotoübersichtsplan mit Fotos




Bild 1: Frontansicht Einfamilienwohnhaus



Bild 2: Rückansicht Einfamilienwohnaus



Bild 3: seitlicher Durchgang zum Innenhof



Bild 4: Innenhof mit Überdachung



Bild 5: Hofansicht mit Nebengebäude



Bild 6: Rückansicht Nebengebäude



Bild 7: Garten



Bild 8: Holzschuppen



Bild 9: Erdgeschossdecke Einfamilienwohnhaus in Badezimmer



Bild 10: Schadenbild Wohnzimmer Nebengebäude



Bild 11: Schadenbild Kinderzimmer Nebengebäude



Bild 12: durchfeuchteter Tragbalken an Überdachung Nebengebäude