

Anlage 9: Bilder

Seite 1 von 8



Bild 1: Straßenansicht



Bild 2: Südseite

Anlage 9: Bilder

Seite 2 von 8



Bild 3: Hausfront



Bild 4: Eingangsbereich

Anlage 9: Bilder

Seite 3 von 8




Bild 5: Loggia Wohnung Erdgeschoss



Bild 6: Blick in den Garten (nördlich des Hauses)

Anlage 9: Bilder

Seite 4 von 8




Bild 7: Balkon Wohnung Dachgeschoss



Bild 8: Garten



Anlage 9: Bilder

Seite 5 von 8



Bild 9: Nordseite



Bild 10: Schäden am Holzschuppen

Anlage 9: Bilder

Seite 6 von 8



Bild 11: Rückansicht



Bild 12: Abblätterung der Farbe an den Fenstern Keller/Südseite

Anlage 9: Bilder

Seite 7 von 8



Bild 13: Holzschäden an der Gaube Südseite



Bild 14: beschädigte Einfriedungs-Mauer Straßenseite

Anlage 9: Bilder

Seite 8 von 8



Bild 15: Mauerschäden