

I ANLAGEN

1 Fotodokumentation


1.1 Ansicht von der Straße „Im Siebenborn“ (Südansicht)



1.2 Westansichten Wohnhaus, Eingang Einliegerwohnung



1.3 Eingang Hauptwohnung; Aufgang zur Hauptwohnung



1.4 Wintergarten



1.5 Terrasse



1.6 Schaden Garagenfassade; Schaden Regenentwässerung



1.7 Innenansicht Garage



1.8 Garage und Schuppen



1.9 Einliegerwohnung Feuchtigkeitsschaden Fenstersturz



1.10 Badezimmer Einliegerwohnung; Deckenbekleidung Kondenswasserspuren



1.11 Windfang Erdgeschoss; Badezimmer Erdgeschoss



1.12 Altschaden Deckenbekleidung Erdgeschoss



1.13 Gäste-WC Erdgeschoss; Ofen Erdgeschoss



1.14 Treppenaufgang zum Dachgeschoss; Kellertreppe



1.15 Badezimmer Dachgeschoss



1.16 Heizungsanlage; Raumpartreppe Dachboden

