Foto 1: Wohnhaus mit PKW-Fertiggarage, Straßenansicht

Foto 2: Straßenecke "Kuchenheimer Weg" und "Hochkirchstraße"

Foto 3: Wohnhaus, Rück-/Seitenansicht von "Hochkirchstraße" aus

Foto 4: Wohnhaus, Straßenansicht von " Hochkirchstraße" aus

Foto 5: Wohnhaus, Zugang, verwittertes Holzzugangstor und verwitterte Holzverkleidung der Mülltonnenbox, fehlende Verfugung der Sockelmauer

Foto 6: Wohnhaus, Vorgarten

Foto 7: Wohnhaus, Front-/Seitenansicht

Foto 8: PKW-Fertiggarage, Frontansicht

Foto 9: Wohnhaus, Rück-/Seitenansicht

Foto 10: Wohnhaus, Rück-/Seitenansicht

Foto 11: Umgang, abgesetzte Betonpflastersteine

Foto 12: Garten mit Pool