

Dipl.-Ing. agr. Wilhelm Otten

Von der Ingenieurkammer-Bau NW öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung
von bebauten und unbebauten Grundstücken

Gutachten

53881 Euskirchen/Dom-Esch
Essiger Weg 5 · Tel. (022 51) 7 17 44
Telefax (022 51) 7 19 58



Foto 1: Wohnhaus (Flurstück 4422) "Kösliner Weg XX",
53340 Meckenheim: fleckige Fassade



Foto 2: Hauseingang



Foto 3: Wohnhaus, Gartenansicht



Foto 4: Terrasse



Foto 5: Terrasse, rückwärtiger Grundstücksbereich, Außenanlagen



Foto 6: rückwärtiger Grundstücksbereich, Außenanlagen



Foto 7: PKW-Garage (Flurstück 4420): fleckige, z.T. abblätternde Lackierung des Garagentores, verwitterter Farbanstrich im Dachabschlußbereich



Foto 8: PKW-Garage: abblätternder Farbanstrich im Dachabschlußbereich



Foto 9: Garagenvorplatz (Flurstück 4405), PKW-Garage (Flurstück 4420)