

Anlage Fotodokumentation

Bewertungsobjekt: An der Knippenburg 86, 46238 Bottrop
Ortsbesichtigung: 21.08.2024



Vorderansicht „An der Knippenburg“



wie vor



Vorderansicht Anbau

Anlage Fotodokumentation

Bewertungsobjekt: An der Knippenburg 86, 46238 Bottrop
Ortsbesichtigung: 21.08.2024



Vorder-/Seitenansicht



Seitenansicht von der „Brakerstraße“



wie vor

Anlage Fotodokumentation

Bewertungsobjekt: An der Knippenburg 86, 46238 Bottrop
Ortsbesichtigung: 21.08.2024



Außenanlagen mit Bauschuttmieten



Südgiebel mit Schäden (Fallrohre / Fassade etc.)



Tor / Fassade Südgiebel

Anlage Fotodokumentation

Bewertungsobjekt: An der Knippenburg 86, 46238 Bottrop
Ortsbesichtigung: 21.08.2024



Tor / Fassade Südgiebel



Tor / Fassade Südgiebel



östliche Außenfassade im
Grenzbereich

Anlage Fotodokumentation

Bewertungsobjekt: An der Knippenburg 86, 46238 Bottrop
Ortsbesichtigung: 21.08.2024



Außenanlagen mit Bauschuttmieten /
Baumaterial etc.



Außenanlagen mit Bauschuttmieten /
Baumaterial etc.



im Bau befindliche Einfriedung

Anlage Fotodokumentation

Bewertungsobjekt: An der Knippenburg 86, 46238 Bottrop
Ortsbesichtigung: 21.08.2024



Innenansicht Halle



Innenansicht Halle mit beginnenden
Ausbauarbeiten



Innenansicht Halle mit beginnenden
Ausbauarbeiten

Anlage Fotodokumentation

Bewertungsobjekt: An der Knippenburg 86, 46238 Bottrop
Ortsbesichtigung: 21.08.2024



Innenansicht Halle mit beginnenden
Ausbauarbeiten



Innenansicht Halle mit beginnenden
Ausbauarbeiten / Übergang zum
Anbau



Innenansicht Halle mit beginnenden
Ausbauarbeiten

Anlage Fotodokumentation

Bewertungsobjekt: An der Knippenburg 86, 46238 Bottrop
Ortsbesichtigung: 21.08.2024



Innenansicht Halle mit beginnenden
Ausbauarbeiten / Einbau von
Lüftungskanälen im Firstbereich



Innenansicht Halle mit beginnenden
Ausbauarbeiten / Einbau von
Lüftungskanälen im Firstbereich



Innenansicht Halle mit beginnenden
Ausbauarbeiten

Anlage Fotodokumentation

Bewertungsobjekt: An der Knippenburg 86, 46238 Bottrop
Ortsbesichtigung: 21.08.2024



Innenansicht Halle mit beginnenden
Ausbauarbeiten / Übergang zum
Anbau



Anbaubereich / in Entkernung
befindlich



Anbaubereich / in Entkernung
befindlich

Anlage Fotodokumentation

Bewertungsobjekt: An der Knippenburg 86, 46238 Bottrop
Ortsbesichtigung: 21.08.2024



Anbaubereich / in Entkernung
befindlich



Anbaubereich / Schäden im Bereich
der Decke (Feuchtigkeit)



Anbaubereich / in Entkernung
befindlich

Anlage Fotodokumentation

Bewertungsobjekt: An der Knippenburg 86, 46238 Bottrop
Ortsbesichtigung: 21.08.2024



Anbaubereich / in Entkernung
befindlich



Anbaubereich / in Entkernung
befindlich



Anbaubereich / in Entkernung
befindlich

Anlage Fotodokumentation

Bewertungsobjekt: An der Knippenburg 86, 46238 Bottrop
Ortsbesichtigung: 21.08.2024



Anbaubereich / in Entkernung
befindlich



Hausanschlüsse



Hausanschlüsse

