



skizzenhaft ergänzte Vergrößerung des Liegenschaftskatasters




unveränderte Auszüge aus dem Aufteilungsplan  
Plandarstellung Keller und Gemeinschaftseigentum entspricht tlw. nicht der Örtlichkeit  
■ Wohnungseigentum Nr. 5



- Souterrain -



- Souterrain Übersichtsplan -



- Gebäudeschnitt -





-1- Nordwestansicht, Südflügel



-2- Südostansicht, Südflügel



-3- Nordostansicht, WE-Nr. 5



-4- Hauseingang



-5- Mülltonnenplatz



-6- Hoffläche



-7- Grundstückszufahrt



-8- „Auf dem Kampe“





-9- Apartment



-10- Kochbereich



-11- Bad



-12- wohnungsinterner Elektro-Durchlauferhitzer




-13- Flur



-14- Treppe Souterrain



-15- Heizung



-16- Kellerverschlag



-17- Fahrradkeller



-18- Waschen / Trocknen EG



----- Schadensbilder WE-Nr. 5 -----



-19-



-20-



-21-

----- Schadensbilder allgemein -----



-22-



-23-



-24-



-25-



-26-



-27-



-28-



-29-



-30-



-31-



-32-

### Legende

- 19 Sockelfeuchte
- 20 Decken- / Wandöffnung (Restarbeiten)
- 21 Bodenöffnung
- 22-26 Sockel- und Wandfeuchte mit Farb- und Putzablösungen
- 27 Fassadenauswaschungen, angewitterter Außenanstrich Fensteranlage Treppenhaus
- 28+29 Farbablösungen und Instandhaltungstau Balkone, Eingangskragplatte
- 30 offene Wandstelle Flur (Restarbeit)
- 31 Belagsrisse Flur (Beispielfoto)
- 32 Außenwandriss