




skizzenhaft ergänzte Vergrößerung des Liegenschaftskatasters



unveränderte Auszüge aus dem Aufteilungsplan
Plandarstellung Keller und Gemeinschaftseigentum entspricht tlw. nicht der Örtlichkeit
Wohnungseigentum Nr. 17



- Erdgeschoss -



- Gebäudeschnitt -



- Erdgeschoss Übersichtsplan -



- Souterrain Übersichtsplan -



-1- Südwestansicht, Südflügel



-2- Nordostansicht, Südflügel



-3- Nordostansicht, WE-Nr. 17



-4- Hauseingang



-5- Mülltonnenplatz



-6- Hoffläche



-7- Grundstückszufahrt



-8- „Auf dem Kampe“



-9- Apartment



-10- Kochbereich



-11- Bad



-12- Balkon



-13- int. E-Durchlauferh.



-14- Flur



-15- Heizung



-16- Kellerverschlag



-17- Fahrradkeller



-18- Waschen / Trocknen EG

----- Schadensbilder -----



-19-



-20-



-21-



-22-



-23-



-24-



-25-



-26-



-27-



-28-



-29-

Legende

- 19-23 Sockel- und Wandfeuchte mit Farb- und Putzablösungen
- 24 Fassadenauswaschungen, angewitterter Außenanstrich Fensteranlage Treppenhaus
- 25+26 Farbablösungen und Instandhaltungsstau Balkone, Eingangskragplatte
- 27 offene Wandstelle Flur (Restarbeit)
- 28 Belagsrisse Flur (Beispielfoto)
- 29 Außenwandriss