

Gemarkung Recklinghausen, Flur 643, Flurstück 139



Foto Nr. 1: Straßenfassade



Foto Nr. 2: Hauseingang



Foto Nr. 3: Seitenfassade



Foto Nr. 4: Seitenfassade



Foto Nr. 5: Seitenfassade



Foto Nr. 6: Seitenfassade / Rampe



Foto Nr. 7: Zugang zum Garten und zur Garage



Foto Nr. 8: Zugang zum Garten und zur Garage



Foto Nr. 9: Unterstand Garten



Foto Nr. 10: Seitenfassade



Foto Nr. 11: Seitenfassade



Foto Nr. 12: Überwucherte Garage



Foto Nr. 13: Erdgeschoss, Eingangsbereich



Foto Nr. 14: Erdgeschoss, Eingangsbereich / Treppe zum Dachgeschoss




Foto Nr. 15: Erdgeschoss, Eingangsbereich / Haustür



Foto Nr. 16: Erdgeschoss, Esszimmer / Feuchteschäden



Foto Nr. 17: Erdgeschoss, Esszimmer



Foto Nr. 18: Erdgeschoss, Esszimmer / Feuchteschäden



Foto Nr. 19: Erdgeschoss, Esszimmer / Küche



Foto Nr. 20: Erdgeschoss, Küche / Feuchteschäden



Foto Nr. 21: Erdgeschoss, Küche



Foto Nr. 22: Erdgeschoss, Zugang zum Wohnraum



Foto Nr. 23: Erdgeschoss, Wohnraum / Abstellfläche



Foto Nr. 24: Erdgeschoss, Wohnraum



Foto Nr. 25: Erdgeschoss, Wohnraum



Foto Nr. 26: Erdgeschoss, Esszimmer



Foto Nr. 27: Erdgeschoss, Esszimmer



Foto Nr. 28: Erdgeschoss, Anbau, Wohnzimmer



Foto Nr. 29: Erdgeschoss, Anbau, Wohnzimmer



Foto Nr. 30: Erdgeschoss, Anbau, Schlafzimmer



Foto Nr. 31: Erdgeschoss, Anbau, Schlafzimmer



Foto Nr. 32: Dachgeschoss, Flur



Foto Nr. 33: Dachgeschoss, Kinderzimmer 1



Foto Nr. 34: Dachgeschoss, Flur