

Foto Nr. 35: Dachgeschoss, Kinderzimmer 2



Foto Nr. 36: Dachgeschoss, Kinderzimmer 2



Foto Nr. 37: Dachgeschoss, Abstellraum / Elektrounterverteilung



Foto Nr. 38: Dachgeschoss, Kinderzimmer 3



Foto Nr. 39: Dachgeschoss, ehemaliges Bad



Foto Nr. 40: Dachgeschoss, ehemaliges Bad



Foto Nr. 41: Dachgeschoss, Treppe zum Spitzboden



Foto Nr. 42: Spitzboden



Foto Nr. 43: Spitzboden



Foto Nr. 44: Kellergeschoss, Bad



Foto Nr. 45: Kellergeschoss, Bad



Foto Nr. 46: Kellergeschoss, Bad



Foto Nr. 47: Kellergeschoss, Flur



Foto Nr. 48: Kellergeschoss, Flur



Foto Nr. 49: Kellergeschoss, Kinderzimmer



Foto Nr. 50: Kellergeschoss, Zugang Kinderzimmer



Foto Nr. 51: Kellergeschoss, ehemalige Küche



Foto Nr. 52: Kellergeschoss, Waschküche



Foto Nr. 53: Kellergeschoss, Waschküche / Steuerung Hebeanlage




Foto Nr. 54: Kellergeschoss, Waschküche



Foto Nr. 55: Kellergeschoss, Waschküche / Küche (EG)



Foto Nr. 56: Kellergeschoss, Bad



Foto Nr. 57: Kellergeschoss, Bad



Foto Nr. 58: Kellergeschoss, Bad



Foto Nr. 59: Kellergeschoss, oberhalb Zugang Schlafräume



Foto Nr. 60: Kellergeschoss, Zugang zum Kellerflur



Foto Nr. 61: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 62: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 63: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 64: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 65: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 66: Kellergeschoss, ehemaliger Bierkeller