

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Straßenansicht Schulenstraße 5, 7




Straßenansicht Schulenstraße 7

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Hauseingangstür



Hausflur

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



**Treppe zum
Obergeschoss**



Stromzählerkasten

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



**Wohnungsab-
schlusstür**




**Treppe zum
Kellergeschoß**

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Kellerflur



Kellerraum Nr. B1

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Waschkeller




**Ausgussbecken im
Waschkeller**

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Durchfeuchtung im Keller



**Hausflur zum
Hofeingang**

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Gartenansicht



Gartenansicht

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Außentür zum Garten



Gartenbereich

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Terrasse



Garagen

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS

**Durchfeuchtung
am Balkon**



Abplatzungen am Außenputz

