

FOTOS



Straßenansicht von der Bockholter Straße



Straßenansicht von der Bockholter Straße

FOTOS



Straßenansicht von der Unterstraße



Straßenansicht von der Unterstraße

FOTOS



Straßenansicht von der Straße „An der Dornhecke“



Gartenhaus

FOTOS



Eingangsbereich von der Unterstraße



**Treppe und
Eingangstür**

FOTOS



Schaden an Haustür



Briefkastenanlage

FOTOS



Einfriedung zum Atelier



Außenansicht Atelier, Außenanlagen

FOTOS

**Haustür zum
Atelier**



Mülltonnenstandplatz

FOTOS



Einfriedung im Bereich der Bockholter Straße



elt. betriebene Stahltoranlage zum Hof

FOTOS



Giebelansicht von der Bockholter Straße



Hofbereich

FOTOS



Garagen



Gartenhaus

FOTOS



Ehemaliges Scheunentor



Einfriedung/Sichtschutz der Terrasse

FOTOS



Straßenansicht



Dachgauben