

5.8. Fotos der Ortsbesichtigung

Innenaufnahmen zeigen einen repräsentativen Querschnitt ohne genaue Wohnungsbezeichnungen



1) Straßenansicht



2) Ansicht von der Bochumer Straße



3) Nachbarbebauung Bochumer Straße



4) Bochumer Straße



5) Ansicht von der Grullbadstraße



6) Grullbadstraße



7) Giebelwand



8) Hof



9) Hof



10) Eingang



11) Treppenhaus/ Eingang



12) Treppenhaus



13) Treppenhaus



14) Küche



15) Bad



16) Zimmer



17) Küche



18) Bad




19) Dusche



20) Schimmel an der Decke



21) Zimmer



22) vermülltes Zimmer



23) Zimmer



24) Bad



25) vermülltes Zimmer



26) Bad



27) Zustand Fußboden



28) Feuchteschäden/ Schimmel



29) Zimmer



30) Küche



31) Zimmer



32) Bad



33) Zimmer



34) Zimmer/ Schäden hinter der Heizung



35) Riss Im Außenmauerwerk




36) Bad



37) WC/ Gewerbeeinheit



38) Küche/ Gewerbeeinheit



39) Gewerbeeinheit



40) Gewerbebeeinheit



41) Kellertreppe




42) Keller



43) Keller



44) Heizung



45) Elektrounterverteilung



46) Keller



47) Keller