

FOTOS



Straßenansicht Schulstraße 66, 66a

**Straßenansicht
Schulstraße 66**



FOTOS



Eingangspodes



Haustür

FOTOS



Hausflur im Erdgeschoss



Treppe zum Obergeschoss

FOTOS



**Wohnungs-
abschlusstür**



Erdgeschoss

Diele

FOTOS



Wohnraum



Schlafzimmer

FOTOS

Obergeschoss

**Wohnungsab-
schlusstür**




Wohnraum

FOTOS



Küche

Bad



FOTOS



Dachgeschoss

Diele



Bad

FOTOS

Schlafzimmer



Wohnraum

FOTOS



Küche



Spitzboden

FOTOS



**Kellergeschoss
Waschraum**



Waschmaschinen auf Podest

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Oelzentralheizung



Oeltank

FOTOS



Kellerabgang

**Risse und
Putzabplatzungen
am Kellerabgang**



FOTOS



Hofansicht Schulstraße 66 und 66a

Hofansicht
Schulstraße 66



FOTOS



Garagen



Schäden an den Garagen

FOTOS



Gartenansicht



Gartenansicht

FOTOS



Vorgarten



**Haus-/Garagen-
zuwegung**

FOTOS



Hofbereich / Garagenvorfläche



Mülltonnenstandplatz