

FOTOS



Straßenansicht



Straßenansicht Castroper Straße 312

FOTOS

Hauszuwegung



Eingangsbereich

FOTOS



fehlende Platte an der Eingangsstufe



**Geschosstreppe im
Erdgeschoss**

FOTOS



**Wohnung im Erdgeschoss rechts
Wohnraum**



Schlafzimmer

FOTOS

Küche



Durchfeuchtung/Schimmelbildung in der Küche

FOTOS



Einblick ins Bad



**Schimmelbildung
im Bad**

FOTOS



Terrasse



Terrasse der Erdgeschosswohnung links

FOTOS



**Wohnung im 1. Obergeschoss rechts
Diele**



Küche

FOTOS



Wohnzimmer



Schlafzimmer

FOTOS



Kinderzimmer

Bad



FOTOS

Balkon



Schäden am Balkon

FOTOS



**Treppenhaus im
1. OG**

**Putzschäden im
Treppenhaus**



FOTOS



**Wohnung im 1. OG links
Wohnraum**



Küche

FOTOS



Kinderzimmer



Bad

FOTOS



Treppenhaus im Dachgeschoss



Wohnung links

**Wohnungsab-
schlussstür**

FOTOS



Diele



Wohnraum

FOTOS



Bad



Küche

FOTOS



**Dachgeschoss
Wohnung rechts**



Küche

FOTOS



Kinderzimmer



Wohnzimmer

FOTOS



**Treppenhaus im
Spitzboden**



Spitzboden links

Flur

FOTOS



Ausgebauter Raum



Bad

FOTOS

Treppe zum Keller



Kellerflur

FOTOS



Waschraum



Fahrradraum

FOTOS



Heizungsraum



Heizung

FOTOS



**Brauchwasser-
speicher**



**Speicher für
thermische Solar-
anlage**

FOTOS



Hofansicht Castroper Straße 312, 314



Hofansicht Castroper Straße 312

FOTOS



**Durchfeuchtungen
an der
Straßenfassade**



**Risse und
Durchfeuchtungen
an der
Straßenfassade**

FOTOS



Garagen



Einblick in die in massiver Bauweise erstellten Garage

FOTOS



Einblick in die Stahlbetonfertigggarage



**Grünfläche mit
Fußweg**

FOTOS

Kellerabgang



Vorgarten

FOTOS

**Garagenzuwegung
Flurstücke 408, 409**



Mülltonnenstandplatz