

5.7. Fotos der Ortsbesichtigung



1) Vorderansicht



2) Vorderansicht




3) Hauseingangstür



4) Detailfoto Fassade/ Ausblühungen Klinker



5) Vorgarten



6) abgesacktes Pflaster im Eingangsbereich



7) Schaden an der Stützmauer



8) Blick in die Stichstraße



9) Straße Krusenhof



10) Stichstraße an der Rückseite



11) Zugang zum Garten



12) Rückansicht