



Foto Nr. 1: Straßenfassade




Foto Nr. 2: Hauseingang



Foto Nr. 3: Seitenfassade



Foto Nr. 4: Gartenanlage



Foto Nr. 5: Terrasse



Foto Nr. 6: Terrasse



Foto Nr. 7: Terrasse



Foto Nr. 8: Seitliche Grundstücksfläche



Foto Nr. 9: Gartenfassade / Terrasse / Garagengebäude (Schäden Verblendung)



Foto Nr. 10: Nebengebäude (Sauna / WC / Dusche)



Foto Nr. 11: Nebengebäude (Sauna / WC /Dusche)



Foto Nr. 12: Nebengebäude, Duschen



Foto Nr. 13: Nebengebäude, Sauna



Foto Nr. 14: Nebengebäude, WC



Foto Nr. 15: Poolanlage



Foto Nr. 16: Poolanlage / Garten



Foto Nr. 17: Gartenanlage



Foto Nr. 18: Gartenanlage



Foto Nr. 19: Unterstand



Foto Nr. 20: Terrasse / Wegeflächen



Foto Nr. 21: Garage / Rückseite / Schäden Dachanschlüsse / Verblendung



Foto Nr. 22: Garage innen



Foto Nr. 23: Garage innen



Foto Nr. 24: Garage innen




Foto Nr. 25: Wegefläche neben der Garage



Foto Nr. 26: Kelleraußeneingang



Foto Nr. 27: Erdgeschoss, Hauseingang



Foto Nr. 28: Kellerabgang