



Foto Nr. 37: Erdgeschoss, WE Nr. 1, Badezimmer



Foto Nr. 38: Erdgeschoss, WE Nr. 1, Badezimmer



Foto Nr. 39: Erdgeschoss, Wintergarten / Kelleraußeneingang



Foto Nr. 40: Erdgeschoss, Wintergarten / Feuchteschäden Wand



Foto Nr. 41: Erdgeschoss, Wintergarten



Foto Nr. 42: Erdgeschoss, Wintergarten / Küche



Foto Nr. 43: Erdgeschoss, Treppenhaus / Treppe zum Obergeschoss / Dachgeschoss



Foto Nr. 44: Erdgeschoss, Treppenhaus / Eingang WE Nr. 1



Foto Nr. 45: Obergeschoss / Dachgeschoss, WE Nr. 2, Kinderzimmer



Foto Nr. 46: Obergeschoss / Dachgeschoss, WE Nr. 2, Wohnzimmer



Foto Nr. 47: Obergeschoss / Dachgeschoss, WE Nr. 2, Badezimmer



Foto Nr. 48: Obergeschoss / Dachgeschoss, WE Nr. 2, Badezimmer




Foto Nr. 49: Obergeschoss / Dachgeschoss, WE Nr. 2, Diele



Foto Nr. 50: Obergeschoss / Dachgeschoss, WE Nr. 2, Küche



Foto Nr. 51: Obergeschoss / Dachgeschoss, WE Nr. 2, Küche



Foto Nr. 52: Obergeschoss / Dachgeschoss, WE Nr. 2, Treppenaufgang zum Dachboden