

FOTOS



Straßenansicht Berghäuser Straße 47 bis 55



Straßenansicht Berghäuser Straße 49 / 51

FOTOS



Straßenansicht Berghäuser Straße 49



Giebelansicht

FOTOS



Vorgartenbereich



Schäden an der Straßenfassade

FOTOS



Hauszuwegung / Garagenzufahrt



Putzschaden an der Straßenfassade

FOTOS



Anbau



Eingangsbereich

FOTOS



Haustür



Flur

FOTOS



Wohnraum



Wohnraum

FOTOS



Schlafzimmer



Schlafzimmer

FOTOS



Wohnküche



Kochküche

FOTOS



Bad



**Treppe zum
Dachgeschoss**

FOTOS



ausgebauter Raum im Dachgeschoss



ausgebauter Raum im Dachgeschoss

FOTOS



Kellergeschoss

**Treppe zum
Kellergeschoss**



Flur

FOTOS



Durchfeuchtungen / Putzabplatzungen im Flurbereich



Kellerraum

FOTOS



Heizungskeller



Heizung

FOTOS



**Brauchwasser-
speicher /
Durchfeuchtungen
und
Putzabplatzungen**



Kellerabgang

FOTOS

Garage



Garagentor

FOTOS



Einblick in die Garage




**Einblick in den
angebauten Stall**

FOTOS



Gartenansicht des Anbaus



Terrasse

FOTOS



Gartenbereich



Gartenhaus