

Sicht von der Straße
aus auf die Vorder-
und Giebelfassade
des Wohnhauses



Sicht von der Straße
aus auf die Vorder-
und Giebelfassade
des Wohnhauses



Sicht vom Gehweg
aus auf den Hausein-
gang



Sicht auf den Haus-
eingang



Sicht auf die Grund-
stücksfläche neben
dem Anbau



Sicht auf die Grund-
stücksfläche neben
dem Anbau



Sicht vom Garten aus
auf die Rückfassade
des Wohnhauses und
den Anbau



Sicht vom Garten aus
auf die Rückfassade
des Wohnhauses



Sicht auf die Grund-
stücksfläche hinter
dem Anbau



Sicht in den Garten



Sicht in das Garten-
haus



Sicht in den hinteren
Raum im Anbau



Sicht in den hinteren
Raum im Anbau



Sicht in den Keller-
raum / KG



Sicht in den Keller-
raum / KG



Sicht in den Keller-
raum / KG



Sicht vom Kellerraum
aus auf den Zugang
zum Kriechkeller / KG



Sicht in den Kriech-
keller / KG



Sicht in den Kriech-
keller / KG



Sicht auf den Haupt-
stromanschluss / KG



Sicht auf Feuchteschäden am Holztrep-
penlauf / KG



Sicht von der Ess-
küche aus auf den
Kellerabgang / EG



Sicht in die Essküche
/ EG



Sicht in die Essküche
/ EG



Sicht in das Wohn-
zimmer / EG



Sicht in das Wohn-
zimmer / EG



Sicht in die Diele / EG



Sicht auf die Elektro-
unterverteilung / EG



Sicht in die Diele / EG



Sicht in das Bad / EG





Sicht in das Bad / EG



Sicht auf die interne
Treppe / EG

Sicht auf die interne
Treppe / DG



Sicht von der internen
Treppe aus auf
Feuchteschäden mit
Schimmelpilzbefall an
der Dachuntersicht /
DG



Sicht in das Zimmer 2
/ DG



Sicht in das Zimmer 2
/ DG



Sicht in das Zimmer 2
/ DG



Sicht in das Zimmer 1
/ DG



Sicht in das Zimmer 1
/ DG



Sicht in das Zimmer 1
/ DG



Sicht vom Zimmer 1
aus hinten heraus /
DG



Sicht vom Flur aus auf
die Treppe hoch in
den Spitzboden / DG



Sicht in den Spitzboden



Sicht in den Spitzboden



Sicht in den Spitzboden

