

FOTOS



Straßenansicht Uhlandstraße 23 - 33



Straßenansicht Uhlandstraße 25 - 27

FOTOS



Straßenansicht Uhlandstraße 25



Haus- und Garagenzuwegung

FOTOS




Eingangsbereich



Haustür

FOTOS

**Putzschäden im
Eingangsbereich**



Zaun / Toranlage zur Garage

FOTOS



Garage



Kellerabgang

FOTOS

**Wegefläche zu
Garage und Garten**



Einblick in den Garten

FOTOS

**Pflanzenwuchs
zwischen den
Fassadenverblendungen**



Vorgarten