


FOTOS



Straßenansicht Gertrudisplatz 18 - 30

**Straßenansicht
Gertrudisplatz 26**




FOTOS



Eingangsbereich

Haustür



FOTOS



Flur



**Treppe zum
Obergeschoss**

FOTOS



Wohnraum




Heizung

FOTOS



Küche




Bad

FOTOS



Obergeschoss
Arbeitszimmer


Kinderzimmer 2



FOTOS



**Flur im
Obergeschoss**



**Treppe zum
Dachgeschoss**

FOTOS



Dachgeschoss
Wohnraum

Esszimmer



FOTOS



Küche

Bad



FOTOS



Balkon


Spitzboden



FOTOS

Kellergeschoss

Kellertreppe



Kellerraum

FOTOS



Durchfeuchtungen / Putzabplatzungen im Keller



**Ausgang zur
Terrasse**

FOTOS



Terrasse



Einfriedungsmauer

FOTOS

Gartenbereich



Gartenhaus

FOTOS



Grundstückszuwegung zum Gartenbereich



Risse in der Terrasse

FOTOS



Gartenansicht Gertrudisplatz 18 - 30



**Gartenansicht
Gertrudisplatz 26**