

FOTOS



Im Romberg 43 – 47a


Im Romberg 47



FOTOS



Eingangsbereich



Treppe / Haustür

FOTOS



Windfang



WC

FOTOS



Diele



**Treppe zum
Obergeschoss**

FOTOS



Küche



Esszimmer

FOTOS



Wohnraum



Wohnraum

FOTOS



**Flur im
Obergeschoss**




Kinderzimmer

FOTOS



Wohn-Schlafrum



Arbeitszimmer

FOTOS



Schlafzimmer



Balkon

FOTOS




Bad

**Einbauschränk
im Flur**



FOTOS

**Flur im
Dachgeschoss**



Klappe zum Spitzboden

FOTOS



**Treppe zum
Spitzboden**



Spitzboden

FOTOS



Raum im Spitzboden




WC im Spitzboden

FOTOS



Kellertreppe



Kellerflur

FOTOS

Vorratsraum



Waschkeller

FOTOS



Heizungsraum



Heizungswandgerät

FOTOS



Gartenansicht



Terrasse

FOTOS

Kellerabgang



Einfriedungsmauer

FOTOS

**Kabel zur
SAT-Anlage**



Schäden an der Dachrinne

FOTOS



Gartenbereich



Schäden an der Balkonplatte