



Foto Nr. 33: Kellergeschoß, Kellerraum



Foto Nr. 34: Kellergeschoß, Kellerraum / Starkstromanschluss



Foto Nr. 35: Kellergeschoß, Abstellraum unter der Kellertreppe



Foto Nr. 36: Erdgeschoss, Gemeinschaftstreppenhaus,
Elektrounterverteilung / Feuchteschäden



Foto Nr. 37: Erdgeschoss, ETW Nr. 1, Diele / Feuchteschäden



Foto Nr. 38: Erdgeschoss, ETW Nr. 1, Schlafzimmer / Feuchteschäden



Foto Nr. 39: Erdgeschoss, ETW Nr. 1, Bad



Foto Nr. 40: Erdgeschoss, ETW Nr. 1, Küche / Feuchteschäden



Foto Nr. 41: Erdgeschoss, ETW Nr. 1, Küche / Feuchteschäden



Foto Nr. 42: Erdgeschoss, ETW Nr. 1, Kinderzimmer



Foto Nr. 43: Erdgeschoss, ETW Nr. 1, Wohnzimmer / Anbau



Foto Nr. 44: Erdgeschoss, ETW Nr. 1, Arbeitszimmer



Foto Nr. 45: Erdgeschoss, ETW Nr. 1, Arbeitszimmer / Feuchteschäden



Foto Nr. 46: Erdgeschoss, ETW Nr. 1, Esszimmer / Feuchteschäden



Foto Nr. 47: Wohnzimmer / Anbau / Feuchteschäden



Foto Nr. 48: Erdgeschoss, Gemeinschaftstreppenhaus



Foto Nr. 49: Erdgeschoss / Dachgeschoss, Gemeinschaftstreppenhaus / Feuchteschäden



Foto Nr. 50: Dachgeschoss, Gemeinschaftstreppenhaus



Foto Nr. 51: Dachgeschoss, ETW Nr. 2, Diele



Foto Nr. 52: Dachgeschoss, ETW Nr. 2, Schlafzimmer



Foto Nr. 53: Dachgeschoss, ETW Nr. 2, Kinderzimmer



Foto Nr. 54: Dachgeschoss, ETW Nr. 2, Wohnzimmer / Anbau



Foto Nr. 55: Dachgeschoss, ETW Nr. 2, Arbeitszimmer




Foto Nr. 56: Dachgeschoss, ETW Nr. 2, Balkon



Foto Nr. 57: Dachgeschoss, ETW Nr. 2, Wohnzimmer / Anbau



Foto Nr. 58: Dachgeschoss, ETW Nr. 2, Esszimmer



Foto Nr. 59: Dachgeschoss, ETW Nr. 2, Küche



Foto Nr. 60: Dachgeschoss, ETW Nr. 2, Badezimmer



Foto Nr. 61: Dachboden