

Hauseingangsseite
des zu bewertenden
Objektes



Südwestseite des zu
bewertenden Objektes



Südostseite des zu be-
wertenden Objektes



Garagen und Zufahrt
an der Nordseite des
zu bewertenden Objek-
tes



Garagen und Zufahrt
an der Nordseite des
zu bewertenden Objek-
tes



Kellereingang des zu
bewertenden Objektes



Vorgartenmauer an der
Garagenzufahrt



Hauseingang des zu
bewertenden Objektes



Hauseingang und Bal-
kon 1. OG des zu be-
wertenden Objektes



Hauseingang und
Briefkästen des zu be-
wertenden Objektes



Briefkästen des zu be-
wertenden Objektes
und Zustand Wand



Unterseite Balkon 1.
OG Zustand



Balkon 1. OG und DG
des zu bewertenden
Objektes



Hauseingang des zu
bewertenden Objektes



Hauseingang und Vor-
garten des zu bewertenden
Objektes






Südostseite des zu bewertenden Objektes



Ostseite bzw. Rückseite des zu bewertenden Objektes



Ostseite bzw. Rückseite des zu bewertenden Objektes