

FOTOS



Kruppstraße 13b - 17



Kruppstraße 15a / 15b

FOTOS

Kruppstraße 15b



Hauszuwegung / Vorgarten

FOTOS



Haustür

**Putzausbruch im
Haustürbereich**



FOTOS

Giebelansicht



Gartenansicht

FOTOS



Terrasse / Gartenpool



Gartenbereich

FOTOS



Mülllagerung auf dem Grundstück



Garagenzuwegung

FOTOS



Garage



Putzschaden am Regenfallrohr