

Sicht von der Straße  
aus auf die Vorderfas-  
sade des Hauses  
Grullbadstraße 14, in  
dem sich die Wohnung  
Nr. 21 befindet



Sicht vom Gehweg  
aus auf den Hausein-  
gang des Hauses  
Grullbadstraße 14, in  
dem sich die Wohnung  
Nr. 21 befindet



Sicht von der Straße  
aus auf die Vorder-  
und Giebelfassade des  
Hauses Grull-  
badstraße 18



Sicht von der Zufahrt  
aus auf die Rück- und  
Giebelfassade des  
Hauses Grull-  
badstraße 18



Sicht von der Zufahrt  
aus auf den Hausein-  
gang des Hauses  
Grullbadstraße 18



Sicht von der rückwär-  
tigen Grundstücksflä-  
che aus auf die Zufahrt



Sicht von der rückwärtigen Grundstücksfläche aus auf die Einstellplätze für Pkws



Sicht auf die Garagenanlage



Sicht auf die Garage  
Nr. 21



Sicht auf die beschädigte Fassade an der Garage Nr. 21



Sicht auf die beschädigte Fassade an der Garage Nr. 21




Sicht auf die Stromzähler / KG Haus  
Grullbadstraße 14




Sicht auf den Gasan-  
schluss / KG Haus  
Grullbadstraße 14



Sicht auf die Gaszäh-  
ler / KG Haus Grull-  
badstraße 14



Sicht in das Treppen-  
haus / EG Haus Grull-  
badstraße 14



Sicht vom Treppenhaus aus auf den Hauseingang / EG Haus Grullbadstraße 14



Sicht in das Treppenhaus / 1.OG Haus Grullbadstraße 14

