

Sicht von der Sachsenstraße aus auf die Rück- und Vorderansicht des zum Teil zu bewertenden Objekts



Sicht von der Sachsenstraße aus auf die Vorderansicht des zum Teil zu bewertenden Objekts



Sicht von der Küferstraße aus auf die Vorderansicht des zum Teil zu bewertenden Objekts



Sicht von der Küferstraße aus auf die Vorder- und linke Giebelansicht des zum Teil zu bewertenden Objekts



Sicht auf die Schaufensteranlage und zu erneuernde Abdeckung an der Küferstraße



Sicht von der Küferstraße aus auf die linke Giebelansicht des zum Teil zu bewertenden Objekts



Sicht auf den Haus-
eingang an der linken
Giebelfassade Küfer-
straße 2



Sicht auf die Rück-
und linke Giebela-
nsicht des zum Teil zu
bewertenden Objekts



Sicht auf den Außen-
bereich der baulich
nicht errichteten Gara-
gen



Sicht in den Keller-
raum Nr. 1 / KG



Sicht auf die Heizkes-
sel / KG




Sicht auf die Heizkes-
sel / KG



Sicht in das Treppenhaus / EG



Sicht in das Treppenhaus / 1.OG



Sicht vom Treppenhaus aus auf die Wohnungstür Nr. 1 / 1.OG



Sicht vom Flur aus auf die Wohnungstür Nr. 1



Sicht in den Flur




Sicht in die Küche



Sicht in das Bad



Sicht in das Bad



Sicht in das WC 1



Sicht in das WC 1



Sicht in das WC 2



Sicht in das WC 2





Sicht in das Zimmer 1



Sicht auf den Balkon 1



Sicht in das Zimmer 2



Sicht in das Zimmer 3



Sicht in das Zimmer 4



Sicht auf den Balkon 2

Sicht in das Wohnzimmer



Sicht in das Wohnzimmer

