

Sicht von der Zuwegung aus auf die Vorderansicht (Ostseite) des zu bewertenden Objekts



Sicht von der Westremstraße aus auf die Vorder- und Giebelansicht des zu bewertenden Objekts



Sicht von der Westremstraße aus auf die Giebelansicht (Nordseite) des zu bewertenden Objekts



Sicht von der Westremstraße aus auf die Rückansicht (Westseite) des zu bewertenden Objekts



Sicht von der Westremstraße aus auf die Zuwegung an der Rückseite des zu bewertenden Objekts



Sicht von der Westremstraße aus auf die Pkw-Stellplätze im Bereich des Flurstücks 262 des zu bewertenden Objekts



Sicht auf ein Fenster  
an der Vorderseite des  
zu bewertenden Ob-  
jekts



Sicht auf den Haus-  
eingangsbereich des  
zu bewertenden Ob-  
jekts



Sicht vom Treppen-  
haus aus auf die  
Hauseingangstür



Sicht auf den Zugang zum Kellergeschoss / EG



Sicht in den Flur mit Kellerausgangstür / KG



Sicht in den Zähler- und Sicherungskasten im Flur / KG



Sicht in den Flur / KG



Sicht auf die Heizung mit Warmwasserspeicher für die Wohnung im Erdgeschoss / KG



Sicht auf den Gaszähler im Heizungsraum / KG




Sicht auf den Warmwasserspeicher / KG  
Dieser ist fachgerecht zu prüfen



Sicht auf die Hausanschlüsse unter der Treppe / KG



Sicht auf die Hausanschlüsse unter der Treppe / KG



Sicht auf die Hausanschlüsse unter der Treppe / KG



Sicht auf die Hausanschlüsse unter der Treppe / KG



Sicht in den Kellerflur / KG



Sicht auf die Heizung  
mit Warmwasserspei-  
cher für die Wohnun-  
g im Obergeschoss / KG




Sicht auf den Gaszähler  
im Heizungsraum /  
KG




Sicht in den Kellerflur /  
KG



Sicht auf die Wohnungseingangstür der Wohnung im Erdgeschoss / EG



Sicht in das Treppenhaus / EG zum OG



Sicht auf die Wohnungseingangstür der Wohnung im Obergeschoss / OG

