

5.8. Fotos der Ortsbesichtigung



1) Straßenansicht



2) Giebel- und Rückansicht




3) abgängige Nebengebäude



4) Nebengebäude



5) Rückansicht Garage/ Nebengebäude, vermüllter Garten



6) Zuwegung/ Pflasterschäden



7) Schäden Fassade



8) unfertige Arbeiten Fassade



9) Umgebung



10) Haustür



11) Eingang/ Flur




12) Küche



13) Küche/ Essen



14) seitlicher Ausgang



15) Ausbaurzustand



16) Bad



17) Bad




18) Flur Dachgeschoss



19) Zimmer im Dachgeschoss



20) Ausbauzustand Dachgeschoss



21) Zimmer im Dachgeschoss



22) Ausbauzustand Dachgeschoss



23) Zimmer Dachgeschoss



24) Treppe in den Spitzboden



25) Spitzboden



26) Kellertreppe



27) Keller



28) Keller



29) Elektrounterverteilung



30) Heizung