

FOTOS




Straßenansicht Börster Weg 185 - 197



Straßenansicht Börster Weg 189 / 191

FOTOS



Börster Weg 189



Eingangsbereich

FOTOS



Haustür



**Treppe zum
Obergeschoss**

FOTOS



Wohnraum 1



Wohnraum 2

FOTOS



Bad



Küche

FOTOS



Obergeschoss

Flur



Bad

FOTOS



Schlafzimmer

Kinderzimmer



FOTOS




Balkon



Schäden am Wasserschenkel des Schlafzimmerfensters

FOTOS

**Treppe zum
Dachboden**




Raum im Dachboden

FOTOS



Bodenraum



Kellertreppe

FOTOS



Kellerraum



Heizung

FOTOS



**Garage
(Straßenansicht)**



**Garage
(Hofansicht)**

FOTOS



Schäden an den Stufen zur Garagentür



**Einblick in
die Garage**

FOTOS



Hofraum



Wintergarten

FOTOS


Gartengrill



Blick vom Balkon in den Garten

FOTOS

Terrasse



Gartenhaus

FOTOS



verwildeter Garten



Gartenhaus im westlichen Grundstückebereich

FOTOS

Gartenansicht



Vorgartenbereich