

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Osten



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Süden

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht / Ostansicht



Bild 4: Hauseingang

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Detailfoto Schäden an der Eingangstreppe



Bild 6: Zufahrt zum rückseitigen Grundstück / Garage / Ostansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: Nordgiebel



Bild 8: Rückansicht / Westansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: Rück- und Seitansicht der Garage / West- und Südansicht



Bild 10: Blick in die Garage

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 11: rückseitige Terrassenfläche vor dem Kellerausgang mit darüber liegendem Balkon



Bild 12: Treppe zur Balkonfläche

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 13: Balkonuntersicht



Bild 14: Gartenfläche mit Gartenhaus und kleiner Terrassenfläche

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 15: Gartenhaus



Bild 16: Terrassenfläche

Dem Unterzeichner wurde eine Innenbesichtigung ermöglicht. Die angefertigten Innenfotos dürfen jedoch nur für die Handakte des Unterzeichners angefertigt und nicht veröffentlicht werden.