

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Süden



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Norden

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht Einzelgarage / Ostansicht



Bild 4: Einzelgarage Nordansicht / südliche Gartenfläche

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 5: unterspültes Fundament der Einzelgarage



Bild 6: Straßenansicht / Ostgiebel und Nordansicht / Hauseingang Nr. 17

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 7: Straßenansicht / Nordansicht / Hauseingang Nr. 19



Bild 8: Zufahrt Doppelgarage / Nordansicht

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 9: Blick in die Doppelgarage



Bild 10: wie vor

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 11: Rissbildungen im Deckenbereich der Doppelgarage



Bild 12: Rissbildungen im Deckenbereich der Doppelgarage

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 13: Rissbildungen im Deckenbereich der Doppelgarage



Bild 14: rückseitiger Abstellraum Doppelgarage mit Ausgang in den Garten

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 15: Rückansicht / Südansicht



Bild 16: Terrassenfläche Wohnung EG/OG Haus 17

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 17: Schäden Balkon Whg. OG rechts



Bild 18: Schäden Balkon Whg. OG rechts

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 19: Schäden Balkon Whg. OG rechts



Bild 20: verpresste Rissbildungen MFH Rückansicht

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 21: verschmierte Rissbildungen Doppelgarage



Bild 22: Hauseingang Haus 19 / Standplatz für Mülltonnen

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 23: Detailfoto Eingangsüberdachung Eingang 19



Bild 24: Hausflur

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 25: Treppe in den Keller



Bild 26: Versorgungsanschlüsse im KG

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 27: Waschküche



Bild 28: Waschküche

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 29: Elektrounterverteilung im KG



Bild 30: Elektrounterverteilung

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 31: Elektronterverteilung



Bild 32: Treppenhaus

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 33: Treppenhaus



Bild 34: Wohnung Obergeschoss rechts / Verteilerflur

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 35: Küche



Bild 36: Badezimmer

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 37: Gasboiler zur Warmwasserversorgung



Bild 38: Standplatz Waschmaschine

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 39: Wohnzimmer mit Ausgang auf den Balkon




Bild 40: Balkon

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 41: Balkon



Bild 42: Blick in den südlichen Garten

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 43: Schlafzimmer



Bild 44: Esszimmer

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 45: Treppenhauskopf zu den Wohnungen im DG



Bild 46: Blick auf die Doppelgarage und das Nachbargrundstück Haus 21

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 47: Teilfläche hinter den Garagen vom Grundstück Mulvanystraße 21 genutzt

Die Wohnungen EG rechts und EG/OG links konnten nicht besichtigt werden. Die Wohnungen im DG links und rechts wurden durch den Unterzeichner besichtigt, jedoch dürfen die angefertigten Fotos nur für die Handakte verwandt und nicht veröffentlicht werden.