

Gemarkung Behringhausen, Flur 3, Flurstück 759



Foto Nr. 1: Eingangsfassade



Foto Nr. 2: Hauseingang



Foto Nr. 3: Seitenfassade



Foto Nr. 4: Garage



Foto Nr. 5: Garage innen



Foto Nr. 6: Garage innen, Feuchteschäden Decke



Foto Nr. 7: Garage innen



Foto Nr. 8: Garage innen, Geräteraum



Foto Nr. 9: Gartenfassade, Terrasse



Foto Nr. 10: Außenwasseranschluss, Terrasse



Foto Nr. 11: Gartenfassade Garage



Foto Nr. 12: Terrasse / Garten



Foto Nr. 13: Erdgeschoss, Diele, Hauseingang



Foto Nr. 14: Treppe zum Kellergeschoss



Foto Nr. 15: Kellergeschoss, Wechselrichter Photovoltaikanlage



Foto Nr. 16: Kellergeschoss, Elektrounterverteilung




Foto Nr. 17: Kellergeschoss, Hausanschlüsse



Foto Nr. 18: Kellergeschoss, Wasserwerk / Zisterne



Foto Nr. 19: Kellergeschoss, Waschküche, Staubsaugeranlage




Foto Nr. 20: Kellergeschoss, Feuchteschäden Innentüren



Foto Nr. 21: Kellergeschoss, Vorrat




Foto Nr. 22: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 23: Kellergeschoss, Lüftungsanlage / Steuerung



Foto Nr. 24: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 25: Erdgeschoss, Wohn- und Esszimmer



Foto Nr. 26: Erdgeschoss, Wohn- und Esszimmer



Foto Nr. 27: Erdgeschoss, Wohn- und Esszimmer / Kamin



Foto Nr. 28: Erdgeschoss, Küche



Foto Nr. 29: Erdgeschoss, Küche



Foto Nr. 30: Erdgeschoss, Gäste-WC



Foto Nr. 31: Treppe zum Dachgeschoss



Foto Nr. 32: Dachgeschoss, Flur