

Dipl.-Ing. agr. Wilhelm Otten

Von der Ingenieurkammer-Bau NW öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung
von bebauten und unbebauten Grundstücken

Gutachten

53881 Euskirchen/Dom-Esch
Essiger Weg 5 · Tel. (022 51) 7 17 44
Telefax (022 51) 7 19 58



Foto 1: Wohnhaus mit (nach einem Brand) baufälliger PKW-Doppelgarage "Hohlweg XX", 50170 Kerpen-Buir



Foto 2: Wohnhaus, Straßen-Ansicht



Foto 3: gerissenes Hauseingangspodest



Foto 4: Wohnhaus, rückwärtige Ansicht



Foto 5: Wohnhaus: tlw. fehlende Betondachsteine



Foto 6: Wohnhaus: verwitterte Holzfenster



Foto 7: nach Brand baufällige PKW-Doppelgarage



Foto 8: nach Brand baufällige PKW-Doppelgarage



Foto 9: Terrasse mit schadhaftem Fliesenbelag



Foto 10: rückwärtiger Grundstücksbereich, Außenanlagen